

DEKRA Automobil GmbH
Theodor-Heuss-Str. 69, 47167 Duisburg

Joachim Werner Wagner
Sandmüllersweg 46
47259 Duisburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Duisburg
Theodor-Heuss-Str. 69
47167 Duisburg
Telefon 0203 / 58904-0
Fax 0203 / 58904-20
E-Mail duisburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Mathes
Tel. direkt 0203 58904-0

Bewertungsbericht Youngtimer

Sonderkennzeichen DU JW320(04-10)

Ihr Auftrag vom	22.05.2018, schriftlich durch Herr Wagner
Besichtigung	22.05.2018 um 12:00 DEKRA Automobil GmbH, Station Duisburg-Süd, Obere Kaiserswerther Str. 19, 47249 Duisburg
Bewertungsdatum	22.05.2018
Halter	Joachim Werner Wagner, Sandmüllersweg 46, 47259 Duisburg

Aufgabenstellung

Gemäß der Beauftragung soll der Marktwert, zur Vorlage bei einer Versicherung zum Zweck der Wertfindung, ermittelt werden.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.03.1991	Typ / Handelsbez.	320I/CABRIO
Letzte Zulassung	27.04.2009	Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW 3/R	Aufbauart	Cabriolet
Türen	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBABA110X0EB51733
Km-Stand abgelesen	176729	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2019
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor
Leistung (kW)	95	Hubraum (ccm)	1991
Schadstoffklasse:	SCHADSTOFFARM EURO	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	2	Farbe (Hersteller)	Mauritiusblau / Metallic
Polster / Farbe	Schaltgetriebe / 5 Leder / Grau	Karosseriewerkstoff	Die Karosserie besteht aus Stahl.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 15 88 V	Toyo / Proxes T1R	8 mm
rechts	205 / 55 R 15 88 V	Toyo / Proxes T1R	8 mm
2 links	205 / 55 R 15 88 V	Toyo / Proxes T1R	7 mm
rechts	205 / 55 R 15 88 V	Toyo / Proxes T1R	7 mm

Ausstattung und Zubehör

Cabriolet mit Stoffverdeck elektro-mechanisch in dunkelblau
Verglasung grün getönt
Fensterheber vorne elektrisch
Außenspiegel elektrisch und beheizt
Nebelscheinwerfer
Ledersportsitze mit Sitzheizung
Drehzahlmesser mit Verbrauchsanzeige
Bordcomputer
Windschott
5-Gang Schaltgetriebe
M-Lenkrad mit Servolenkung
BBS Alu-Felge
Antiblockiersystem
G-Kat
Radio Kasette
H&R Fahrwerksfedern mit Stoßdämpfer
Domstrebe vorne

Fahrzeughistorie

Am 25.04.2009 wurde das Fahrzeug käuflich erworben und ist seit dem im Besitz des Halters. Das Fahrzeug befand sich zu jeder Zeit in Liebhaberhänden. Zum jetzigen Zeitpunkt befindet es sich in vierter Hand und wird weiterhin sehr gepflegt und gewartet, um den guten Gesamtzustand zu erhalten.

Durchgeführte Restaurierungsarbeiten

Es handelt sich augenscheinlich und/oder nach Angaben um ein teilweise restauriertes Fahrzeug. jährliche Wartungsarbeiten/Inspektionen werden regelmäßig durchgeführt um den guten Gesamtzustand weiterhin zu erhalten
das Fahrzeug weist rundherum eine erhöhte Lackschichtdicke von ca. 300µm
am Radlauf hinten rechts liegt eine Lackschichtdicke von ca. 1mm vor
der Zylinderkopf wurde im Oktober 2009 überholt
das Verdeck wurde im Oktober 2017
Kupplung und Simmering wurden im April 2018 erneuert

Feststellungen am Fahrzeug

Fahrzeug außen

Das Fahrzeug weist einen ausgesprochen guten Gesamtzustand vor. Die Karosserie befindet sich in einem guten Zustand und wurde in den letzten Jahren teilweise neu lackiert. Die Spaltmaße der Anbauteile sind gleichmäßig und ohne Auffälligkeiten. Bodengruppe, tragende Bauteile und Rahmen weisen nahezu kaum Rost auf und sind in einem guten Zustand.
Das Verdeck wurde erneuert.

Fahrzeug innen

Der optische Gesamteindruck des Interieurs befindet sich in einem guten Zustand. Gebrauchsspuren konnten nur in einem sehr geringen Umfang festgestellt werden. Die Türverkleidungen sowie die Verkleidungen im Fond weisen keine Beschädigungen auf. Sämtliche Anzeige- und Bedienelemente sind voll funktionsfähig und ohne Beanstandungen. Ein Windschott wurde nachträglich montiert.

Technik

Die Motorcharakteristik zeigt einen ruhigen Motorlauf mit direkter Gasannahme. Das Schaltgetriebe lässt sich sauber und ruckfrei schalten.

Es wurden bei der Probefahrt keine atypischen Geräusche sowohl von Motor, Getriebe und Antriebsstrang vernommen, sowie keinerlei Undichtigkeiten ersichtlich sind. Die Bremsanlage spricht direkt an und zieht gleichmäßig. Die Lenkung ist ohne Beanstandungen.

Zusammenfassung und Ergebnis

Das Fahrzeug wurde hinsichtlich der Originalität und des Allgemeinzustandes bewertet. Eine Überprüfung einzelner Baugruppen auf Vorschriftsmäßigkeit im Sinne des §29StVZO ist nicht Bestandteil der Bewertung.

Das Fahrzeug entspricht der Note (nach IfS)

3+

Der Marktwert wurde unter Berücksichtigung der Originalität, des Allgemeinzustandes, der ggf. durchgeführten und nachgewiesenen Restaurierungsarbeiten und der überregionalen Marktlage ermittelt.

Marktwert

10.000,00 EUR

Der angegebene Marktwert spiegelt den möglichen Verkaufserlös auf dem Privatmarkt wider. Er liegt im Allgemeinen niedriger als der Wiederbeschaffungswert, für den vergleichbare Fahrzeuge im Handel erworben werden können

Der Sachverständige
Patrick Mathes
B.Eng.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.